
 <p>RYKO a.s. <i>Vaše Opravna</i></p>	<p align="center">Záznam o roční prověrce bezpečnosti práce 2025</p>	<p>Číslo: OLZ-2025</p> <p>Strana: 1/9</p>
<p>Koordinátor BOZP, PO a ŽP</p>	<p align="center">Typ dokumentu: Prověrka BOZP</p>	


Dle zák. č. 262/2006 Sb., § 108 ve znění pozdějších předpisů

Společnost:	RYKO a.s., Dělnická 1408/29, Děčín VI – Letná, 405 02 Děčín	
Ředitel	Ing. Martin Vošta	
OSŽ RYKO a.s.	Martin Semirád <i>Předseda</i>	
Prověřková komise:	<i>Vedoucí oddělení údržby</i>	neobsazeno
	Jakub Janda <i>Mistr údržby</i>	
	Petr Krůtek <i>Agentura BOZP, PO s.r.o.</i>	
	Martina Třešňáková <i>Vedoucí oddělení lidských zdrojů</i>	
	Zbyněk Janata <i>Vedoucí OP Mladá Boleslav</i>	
	Michal Ondřejek <i>Vedoucí odloučených pracovišť</i>	
Prověrku zpracoval:	Jan Čabák	
Datum prověrek	13.1. – 14. 1. 2026	

 <p>RYKO a.s. <i>Vaše Opravna</i></p>	<p>Záznam o roční prověrce bezpečnosti práce 2025</p>	<p>Číslo: OLZ-2025</p> <p>Strana: 2/9</p>
<p>Koordinátor BOZP, PO a ŽP</p>	<p>Typ dokumentu: Prověrka BOZP</p>	

Obsah

OBSAH	2
ZÁZNAM O ROČNÍ PROVĚRCE BEZPEČNOSTI PRÁCE 2024	3
1. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA	3
2. PROVĚRKY BOZP	3
3. PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN.....	3
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY MLADISTVÝCH	3
5. ZDRAVOTNÍ PÉČE	4
6. NOČNÍ PRÁCE	4
7. PREVENCE RIZIK	4
8. KATEGORIZACE PRACÍ	5
9. PRACOVNÍ ÚRAZY (PÚ) A NEMOCI Z POVOLÁNÍ	6
10. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY	7
11. ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BOZP	7
12. PRÁCE VE VÝŠKÁCH.....	8
13. SKLADY	8
14. MOTOROVÉ VOZÍKY	9
15. VLEČKA	9
VYHODNOCENÍ ODSTRANĚNÝCH ZÁVAD Z PROVĚRKY BOZP ZA ROK 2023.....	9

	Záznam o roční prověrce bezpečnosti práce 2025	Číslo: OLZ-2025 Strana: 3/9
Koordinátor BOZP, PO a ŽP	Typ dokumentu: Prověrka BOZP	

Záznam o roční prověrce bezpečnosti práce 2025

1. Kolektivní smlouva

- | | |
|------------------------------|-----|
| 1.1. Vypracovaná a schválená | ANO |
| 1.2. Oblast BOZP řešena | ANO |
| 1.3. Smlouva plněna | ANO |

Kolektivní smlouva uzavřená na období od 1. 3. 2025 do 28. 2. 2026

Závady: Nezjištěny
 Termín odstranění: Nestanoven

2. Prověrky BOZP

- | | |
|---|-----|
| 2.1. 1x ročně – prověrka BOZP | ANO |
| 2.2. 1x za 3 měsíce – hodnocení souladu, stav úrazovosti a skoronehod (kvartální zpráva) | ANO |
| 2.3. 1x za 3 měsíce – zpráva pro zaměstnance (kvartální zpráva) | ANO |
| 2.4. 1x za 3 měsíce – přezkoumání vedením (kvartální zpráva) | ANO |
| 2.5. 1x měsíčně – Děčín – pravidelná kontrola z pohledu BOZP a PO externí poradenskou firmou (Agentura BOZP, PO s.r.o. v zastoupení p. Petra Krůtka) | ANO |
| 2.6. 1x za 3 měsíce – OP Kralupy nad Vltavou – pravidelná kontrola z pohledu BOZP a PO za účasti externí poradenské firmy (Agentura BOZP, PO s.r.o. v zastoupení p. Petra Krůtka) | ANO |
| 2.7. 1x za 6 měsíců – OP Mladá Boleslav – pravidelná kontrola z pohledu BOZP a PO za účasti externí poradenské firmy (Agentura BOZP, PO s.r.o. v zastoupení p. Petra Krůtka) | ANO |
| 2.8. Řešeno ve spolupráci s odbory | ANO |
| 2.9. Závady pravidelně odstraňovány | ANO |

Roční prověrka bezpečnosti práce za rok 2025 byla provedena v lednu 2026.

3. Pracovní podmínky žen


- | | |
|--|-----|
| 3.1. Ženy zaměstnávány | ANO |
| 3.2. Hygienická zařízení zřizována, udržována | ANO |
| 3.3. Dodržován zákaz zaměstnávat ženy pracemi, které jsou pro ně nepřiměřené | ANO |

Ženy jsou ve Společnosti zaměstnávány na administrativních, výjimečně v rámci dělnických pozic (výprava vozů, oprava dvojkolí – retuše na nové hale kolovky, kontrola dvojkolí jako technik kontroly dvojkolí, oddělení kontroly jako technik kvality vozu, úsek MTZ – skladový referent a oddělení defektoskopie jako operátor defektoskopie).

Závady: Nezjištěny
 Termín odstranění: Nestanoven

4. Pracovní podmínky mladistvých

- | | |
|-----------------------------|-----|
| 4.1. Mladiství zaměstnávání | ANO |
|-----------------------------|-----|

	Záznam o roční prověrce bezpečnosti práce 2025	Číslo: OLZ-2025 Strana: 4/9
Koordinátor BOZP, PO a ŽP	Typ dokumentu: Prověrka BOZP	

Mladiství se ve Společnosti standardně nezaměstnávají. V roce 2025 bylo zaměstnáno na DPP osm osob na pomocné údržbářské práce, evidenci majetku, archivaci a skartaci dokumentace. V rámci praktického vyučování docházeli do Společnosti dva studenti.

Závady: Nezjištěny
 Termín odstranění: Nestanoven

5. Zdravotní péče

- | | |
|--|-----|
| 5.1. Zajištění smlouvou o poskytování pracovně lékařských služeb | ANO |
| 5.2. Zaměstnavatel sdělil zaměstnancům jméno ošetřujícího lékaře | ANO |
| 5.3. Jsou zajišťovány vstupní lékařské prohlídky | ANO |
| 5.4. Jsou zajišťovány periodické lékařské prohlídky | ANO |
| 5.5. Jsou zajišťovány mimořádné lékařské prohlídky | ANO |
| 5.6. Zajištění poskytnutí lékařské pomoci | ANO |

Pravidelné lékařské prohlídky zajišťuje na základě smlouvy pro celé RYKO a.s. MUDr. Daniela Herrmannová. Četnost a termíny zdravotních prohlídek sleduje personalista za využití IS. Rozsah, četnost a druh lékařských prohlídek vychází z příslušných zákonných požadavků a jsou dále navázány na kategorizaci prací – práce v riziku. V roce 2023 a 2024 nebyl na základě upravené legislativy (délka periody 3 roky) ze strany poskytovatele pracovnělékařských služeb (MUDr. Daniela Herrmannová), proveden dohled nad pracovními podmínkami na pracovišti RYKO a.s. v Děčíně, OP KnV a MB. Ve dnech 14. 5. 2025 až 16. 5. 2025 byl ze strany poskytovatele pracovnělékařských služeb (MUDr. Daniela Herrmannová), proveden dohled nad pracovními podmínkami na pracovišti RYKO a.s. v Děčíně a dne 19. 5. 2025 v OP KnV a MB. Perioda provádění dohledu nad pracovními podmínkami je upravena na 3 roky tzn. že další proběhne v roce 2028.

Závady: Nezjištěny
 Termín odstranění: Nestanoven

6. Noční práce


- | | |
|--------------------------------------|-----|
| 6.1. Provádějí se práce v noci | ANO |
| 6.2. Vyšetření lékařem 1 x za 2 roky | ANO |
| 6.3. Před zařazením | ANO |

V roce 2024 byly prováděny práce v noci na pracovišti oprava dvojkolí – soustruh a lakovna – nátěr vozů.

Závady: Nezjištěny
 Termín odstranění: Nestanoven

7. Prevence rizik

- | | |
|---|-----|
| 7.1. Vyhodnocení rizik (analýza rizik) | ANO |
| 7.2. Zaměstnanci jsou seznámeni s opatřením v rámci vstupního a následně opakovaného školení BOZP na pracovišti | ANO |
| 7.3. Vyhodnocení provádí odborně způsobilá osoba - externí poradenská firma (Agentura BOZP, PO s.r.o. v zastoupení p. Petra Krůtka) | ANO |

	Záznam o roční prověrce bezpečnosti práce 2025	Číslo: OLZ-2025 Strana: 5/9
Koordinátor BOZP, PO a ŽP	Typ dokumentu: Prověrka BOZP	


Závady: Nezjištěny
 Termín odstranění: Nestanoven

8. Kategorizace prací

- | | |
|--|-----|
| 8.1. Kategorizace provedena a předložena KHS (2. 4. 2014) + aktualizace viz v textu níže | ANO |
| 8.2. Obdrženo rozhodnutí od KHS (29. 5. 2014) + aktualizace viz v textu níže | ANO |
| 8.3. Změny hlášeny do 30 ti dnů | ANO |
| 8.4. Vedena evidence zaměstnanců na rizikových pracovištích včetně odpracované doby | ANO |
| 8.5. Zaměstnanci seznámeni, do jaké rizikové skupiny patří vykonávané práce | ANO |
| 8.6. Zaměstnanci seznámeni s náplní preventivních lékařských prohlídek na RP | ANO |
| 8.7. Zaměstnanci seznámeni s opatřeními proti snížení rizikových faktorů (přestávky, OOPP apod.) | ANO |

Na základě návrhu předloženém ke schválení Krajské hygienické stanici v Děčíně v prosinci 2009 bylo vydáno rozhodnutí, kde jsou zařazeny jednotlivé pracovní pozice do rizikových kategorií. V průběhu následujících období došlo ještě k několika organizačním změnám, které byly opět na základě návrhu a následného rozhodnutí zapracovány do kategorizace prací Společnosti. Zařazení zaměstnanců do rizikových kategorií je navázáno ke kódům pracovních pozic do IS Helios.

Na přelomu roku 2013 a 2014 bylo provedeno měření rizikových faktorů (expozice prachem, hlukem a chemickými látkami). V rámci 2. kvartálu roku 2014 byl předložen na KHS nový návrh kategorizace prací, na základě, kterého vydala KHS dne 29. 5. 2014 svá stanoviska. Na základě konečného výsledku jednání s KHS byly jednotlivé rizikové kategorie zapracovány do IS Helios a navázány k jednotlivým kódům pracovních pozic. V rámci 1. kvartálu 2015 byl předložen na KHS návrh na doplnění Oznámení o zařazení do kategorie prací ze dne 29. 5. 2014, na základě, kterého vydala KHS dne 3. 2. 2015 rozhodnutí k tomuto návrhu. V lednu 2016 byla Krajské hygienické stanici v Děčíně zaslána informace o dalších změnách, které se týkají Oznámení o zařazení do kategorie ze dne 29. 5. 2014. Dne 27. 1. 2016 bylo vydáno nové rozhodnutí, kterým byla upravena a rozšířena stávající kategorizace prací ve Společnosti. Dne 28. 4. 2017 byla Krajské hygienické stanici v Děčíně zaslána informace o dalších změnách, které se týkají Oznámení o zařazení do kategorie ze dne 29. 5. 2014. Dne 26. 5. 2017 bylo vydáno nové rozhodnutí, kterým byla upravena a rozšířena stávající kategorizace prací ve Společnosti a následně dne 12. 6. 2017 bylo vydáno rozhodnutí o vyřazení rizikového faktoru hluku na středisku 31313 (zámečna), kterým byla opětovně upravena a rozšířena stávající kategorizace prací ve Společnosti. Dne 23. 5. 2018 byla Krajské hygienické stanici v Děčíně zaslána informace o dalších změnách, které se týkají Oznámení o zařazení do kategorie prací ze dne 26. 5. 2017, které navazuje na Oznámení o zařazení do kategorie práce ze dne 29. 5. 2014. Dne 20. 6. 2018 bylo vydáno nové rozhodnutí, kterým byla upravena a rozšířena stávající kategorizace prací ve Společnosti. Dne 20. 6. 2018 byla dále vydána rozhodnutí o zařazení rizikového faktoru neionizující záření – ultrafialové záření a zřetěžení na středisku 31305 (oprava dvojkolí) a rozhodnutí o vyřazení rizikového faktoru s ohledem na zrušení pracovních pozic SDV – řidič MV a SDV na středisku 31904 – režijní dělník HBO a soustružník – ZKV na středisku 31320 – hala běžných oprav, kterým byla opětovně upravena a rozšířena stávající kategorizace práce ve Společnosti. Dne 1. 2. 2019 byla Krajské hygienické stanici v Děčíně zaslána informace o dalších změnách, které se týkají Oznámení o zařazení do kategorie práce ze dne 20. 6. 2018, které navazuje na Oznámení o zařazení do kategorie práce ze dne 29. 5. 2014. Dne 4. 3. 2019 bylo vydáno nové rozhodnutí, kterým byla upravena a rozšířena stávající kategorizace práce ve Společnosti. Dne 5. 3. 2019 byla dále vydána rozhodnutí o zařazení rizikového faktoru prachu na středisku 31305 (ZKV – svářeč), středisku 31308 (ZKV – palič) a středisku 38110 (praktik svařování), kterým byla opětovně upravena a rozšířena stávající kategorizace práce ve Společnosti. Na přelomu roku 2019 a 2020 bylo provedeno měření rizikového faktoru prach na středisku 31302 – demontáž a 31313 – zámečna. V únoru 2020 bylo provedeno měření rizikového faktoru vibrace napříč Společností RYKO a.s. S ohledem na šíření pandemie COVID-19 nebylo reálně možné smluvit termín schůzky na KHS za účelem prodiskutování provedených změn a výsledků měření rizikových


	Záznam o roční prověrce bezpečnosti práce 2025	Číslo: OLZ-2025 Strana: 6/9
Koordinátor BOZP, PO a ŽP	Typ dokumentu: Prověrka BOZP	

faktorů ve Společnosti RYKO a.s. V průběhu roku 2021 bylo provedeno měření rizikových faktorů prach a hluk. Rizikový faktor prach byl měřen na středisku 31305 – oprava dvojkolí a 31312 – mechanické dočišťování (ruční a tryskač). Rizikový faktor hluk byl měřen na středisku 31312 – mechanické dočišťování (tryskač). S ohledem na problematickou situaci spojenou s onemocněním COVID–19 nebyl prostor k projednání změn a výsledků z měření rizikových faktorů na KHS. V rámci roku 2022 bylo opakovaně provedeno měření rizikového faktoru prach v pracovním prostředí na středisku 31305 – oprava dvojkolí (samostatné pracoviště sváření – svářecí kabina) pro pracovní pozici ZKV – svářeč (04.86). Protokol o zkoušce z provedení měření včetně provozního deníku pro odsávací zařízení Kemper na nové hala kolovky byl předán KHS Děčín 5. 1. 2023. Dne 8. 9. 2023 byla Krajské hygienické stanici v Děčíně zaslána informace o dalších změnách, které se týkají Oznámení o zařazení do kategorie práce ze dne 4. 3. 2019, které navazuje na Oznámení o zařazení do kategorie práce ze dne 29. 5. 2014. Dne 9. 10. 2023 byla vydána nová rozhodnutí k podaným návrhům – viz podrobnější popis na disku M, popř. šanon KHS, který je uložen v kanceláři Koordinátora BOZP, PO a ŽP. V průběhu roku 2023 bylo provedeno měření hluku na středisku 31312 – mechanické dočišťování a měření prachu na střediscích 31302 – demontáž a vývaz vozů, 31304 – oprava podvozků, 31309 – HTO a zámečna – 31313. Dne 26. 2. 2024 byla Krajské hygienické stanici v Děčíně zaslána informace o změnách, které se týkají Oznámení o zařazení do kategorie práce ze dne 9. 10. 2023, které navazuje na Oznámení o zařazení do kategorie práce ze dne 29. 5. 2014. Dne 28. 3. 2024 byla vydána nové rozhodnutí k podanému návrhu – viz podrobnější popis na disku M, popř. šanon KHS, který je uložen v kanceláři Koordinátora BOZP, PO a ŽP. V průběhu roku 2024 bylo provedeno měření hluku na středisku 31302 – demontáž a vývaz vozů (tlakové mytí), středisku 31309 – hala těžkých oprav a středisku 31312 – mechanické dočišťování (tryskač). Na středisku 31312 – mechanické dočišťování (tryskač + ruční čištění) proběhlo měření prachu. Dne 30. 10. 2025 byla Krajské hygienické stanici v Děčíně zaslána informace o změnách, které se týkají Oznámení o zařazení do kategorie práce ze dne 28. 3. 2024, které navazuje na Oznámení o zařazení do kategorie práce ze dne 29. 5. 2014. Dne 15. 12. 2025 byla vydána nové rozhodnutí k podanému návrhu pro kat. 2 – viz podrobnější popis na disku R, popř. šanon KHS, který je uložen v kanceláři Koordinátora BOZP, PO a ŽP. Nové rozhodnutí k podanému návrhu pro kat. 3 ještě nemáme k dispozici s ohledem na zapracování dalších zjištěných změn došlo ze strany KHS k přerušování řízení do 25.3.2026. V průběhu roku 2025 bylo provedeno měření prachu na středisku 31305 – oprava dvojkolí, Na středisku 31304 – oprava podvozků bylo provedeno měření pracovní polohy a na středisku 31312 – mechanické dočišťování (tryskač) bylo provedeno měření vibrací.

Závady: Nezjištěny
 Termín odstranění: Nestanoven

9. Pracovní úrazy (PÚ) a nemoci z povolání

9.1.	Centrální kniha úrazů dle NV 201/2010 Sb., v platném znění	ANO
9.2.	Záznamy o PÚ při PN nad 3 dny	ANO
9.3.	Kopie záznamu předávána postiženým	ANO
9.4.	Kopie záznamu odesílány do 5. dne následujícího měsíce příslušným orgánům	ANO
9.5.	Každý PÚ nahlášen odborovým orgánům	ANO
9.6.	Při šetření přizván zástupce odškodňovací komise (OO)	ANO
9.7.	Podpis zástupce OO	ANO
9.8.	Evidence PÚ vedena dle NV 201/2010 Sb., v platném znění	ANO
9.9.	PÚ, které nepodléhají registraci v Centrální knize úrazů	ANO
9.10.	Náhrada škody projednávána s OO	ANO
9.11.	Náhrada škody poskytována	ANO
9.12.	Ztráta na výdělků poskytována	ANO

	Záznam o roční prověrce bezpečnosti práce 2025	Číslo: OLZ-2025 Strana: 7/9
Koordinátor BOZP, PO a ŽP	Typ dokumentu: Prověrka BOZP	

9.13. Bolestné poskytováno (jednáno s postiženým) ANO

Během roku 2025 došlo v RYKO a. s. celkem k 62 PÚ, z toho 29 si vyžádalo pracovní neschopnost (PN). Nejčastější příčinou PÚ s PN byl pohyb na pracovišti – 11 PÚ, práce na ŽKV – 7 PÚ, pracovní nástroj – 4 PÚ, manipulace s dílem ŽKV – 3 PÚ, nečistota v oku – 2 PÚ, díl ŽKV – 1 PÚ a strojní plech – 1 PÚ. PÚ bez PN bylo celkem 33, přičemž zde byla nejčastější příčina PÚ práce na ŽKV – 10 PÚ bez PN.

Ve srovnání s rokem 2024 došlo ke snížení celkového počtu PÚ z 81 PÚ v roce 2024 na 62 PÚ v roce 2025. V roce 2024 došlo ke stejnému počtu PÚ s PN jako v roce 2025, a to k 29 PÚ a snížil se počet PÚ bez PN, a to z 52 PÚ (2024) na 33 PÚ (2025) bez PN. V roce 2025 došlo na pracovišti v Děčíně k 61 PÚ, z toho 28 si vyžádalo PN. V roce 2025 nedošlo v OP KnV k žádnému PÚ. V roce 2025 došlo v OP MB k 1 PÚ, z toho 1 si vyžádal PN.

Po každém PÚ se provádí šetření v rámci, kterého přijímáme opatření k vzniklému PÚ jako např. školení, technologické opatření, oprava stroje, testování nového typu OOPP apod. s následným zápisem. Následně je postižený zaměstnanec znovu proškolen z BOZP na pracovišti, popř. z příslušných technologických postupů. Je kladen důraz na prevenci vzniku PÚ, neustálé vyhledávání nebezpečných činitelů a zjišťování jejich příčin a zdrojů s ohledem na jejich budoucí eliminaci, k čemuž pomáhá i evidence a šetření skoronehod.

Závady: Nezjištěny
 Termín odstranění: Nestanoven

10. Osobní ochranné pracovní pomůcky

- | | | |
|-------|---|-----|
| 10.1. | Jsou poskytovány zaměstnancům bezplatně | ANO |
| 10.2. | Zpracovány Pravidla poskytování osobních ochranných prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků | ANO |
| 10.3. | Seznam poskytovaných OOPP, vynášecí doby | ANO |
| 10.4. | Nefunkční OOPP jsou ihned vyměňovány | ANO |
| 10.5. | Evidence OOPP vedena | ANO |
| 10.6. | Přidělené OOPP mají certifikát | ANO |
| 10.7. | Pravidelná kontrola OOPP, jejich údržba, způsob skladování, doba expirace | ANO |


Zaměstnancům jsou poskytnuty OOPP po přijetí do pracovního poměru, při poškození nebo ztrátě OOPP nebo při převedení na jinou práci (vyžaduje-li druh práce doplnění). Poskytování OOPP je navázáno na jednotlivé pracovní pozice (viz Katalog OOPP – Přehled OOPP s riziky a částmi těla) pomocí IS.

Kontrola stavu a používání OOPP je prováděna v součinnosti koordinátora pro oblast BOZP, PO a ŽP a vedoucích zaměstnanců jednotlivých pracovišť v nepravidelných týdenních kontrolách. Jednou ročně se provádí kompletní revize používaných OOPP v rámci celé Společnosti.

Závady: Nezjištěny
 Termín odstranění: Nestanoven

11. Školení zaměstnanců v oblasti BOZP

- | | | |
|-------|---|-----|
| 11.1. | Vstupní školení | ANO |
| 11.2. | Periodické/opakované školení | ANO |
| 11.3. | Stanoven způsob a místo uložení dokumentace o školení zaměstnanců | ANO |
| 11.4. | Obsluha tlakových nádob 1x za 3 roky | ANO |

	Záznam o roční prověrce bezpečnosti práce 2025	Číslo: OLZ-2025 Strana: 8/9
Koordinátor BOZP, PO a ŽP	Typ dokumentu: Prověrka BOZP	

11.5.	Jeřábníci, obsluha ZZ 1x za 2 roky	ANO
11.6.	Vazači 1x za 2 roky	ANO
11.7.	Řidiči motorových vozíků - vstupní	ANO
11.8.	BOZP a údržba MV 1x za 1 rok	ANO
11.9.	Řidič referent 1x za 2 roky (e-learning)	ANO
11.10.	Řidič EV – paletový – vstupní	ANO
11.11.	Obsluha plynových zařízení 1x za 3 roky	ANO
11.12.	Práce a obsluha elektrických zařízení 1x za 3 roky	ANO
11.13.	Práce ve výškách 1x za 1 rok	ANO
11.14.	Obsluha přesunen a vrátků 1x za 1 rok	ANO
11.15.	Obsluha stavebních strojů 1x za 2 roky	ANO
11.16.	Školení lešenářů 1x za 5 let	ANO
11.17.	Školení 1. pomoci 1x za 3 roky	ANO
11.18.	Nácvik evakuace z cisterny 1x za 1 rok	ANO

Závady: Nezjištěny
 Termín odstranění: Nestanoven

12. Práce ve výškách


12.1.	Je zajištěna ochrana proti pádu z výšky při práci ve výškách přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany	ANO
12.2.	Jsou zaměstnanci pracující ve výškách, kde práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany, vybaveni prostředky osobní ochrany	ANO
12.3.	Jsou na OOPP – prostředky osobní ochrany prováděny pravidelné revize	ANO

Závady: Nezjištěny
 Termín odstranění: Nestanoven

13. Sklady

13.1.	Komunikace jsou vyznačeny bílými čarami o šíři 100–150 mm	NE
13.2.	Šířka uliček mezi regály a stohy je široká nejméně 0,8 m	ANO
13.3.	Plochy skladovacích zón jsou půdorysně, viditelně označeny bílými čarami o šířce 100–125 mm	ANO
13.4.	Kusový materiál je skladován vyhovujícím způsobem (materiál pravidelných tvarů smí být skladován ručně jen do výše 2 m)	ANO
13.5.	Oblé předměty se skladují maximálně do výše 2 m	ANO
13.6.	Materiál o hmotnosti 50 kg (na 1 muže), se ukládá správným způsobem (maximálně do výše 1,2m a při mechanickém skladování do výše 3 m)	ANO
13.7.	Sklad technických plynů a chemických látek je označen bezpečnostními tabulkami	ANO
13.8.	Podlahy skladů mají označenou nosnost	ANO

Závady: V některých skladech jako např. sklad technických plynů a chemických látek chybí vyznačení skladovacích prostorů bílými čarami o šíři 100–150 mm.
 Termín odstranění: prosinec 2026

	Záznam o roční prověrce bezpečnosti práce 2025	Číslo: OLZ-2025 Strana: 9/9
Koordinátor BOZP, PO a ŽP	Typ dokumentu: Prověrka BOZP	

14. Motorové vozíky

- | | | |
|-------|--|-----|
| 14.1. | Technické prohlídky motorových vozíků jsou prováděny 1x za rok | ANO |
| 14.2. | Evidence průkazů řidičů motorových vozíků, opravňující k řízení příslušné třídy a druhu vozíku je vedena | ANO |

V pravidelných termínech probíhá školení řidičů motorových vozíků.

Závady: Nezjištěny
 Termín odstranění: Nestanoven

15. Vlečka

- | | | |
|-------|---|-----|
| 15.1. | Pravidelná kontrola železničního svršku a spodku kolejí a výhybek | ANO |
| 15.2. | Pravidelná kontrola zabezpečovacího zařízení | ANO |
| 15.3. | Pravidelný dohled nad třemi přesuvkami P3, P4 a P5 | ANO |

Od 1. 10. 2022 zajišťuje provozování drážní dopravy na vlečce RYKO I, RYKO II a RYKO III firma IDS CARGO a.s. na základě přidělené licence, provádění přístavby a odsunu železničních vozidel dle pokynů objednavatele (RYKO a.s.) a organizace kolejíště vlečky po dohodě a dle pokynů objednavatele – viz smlouva č. 37_D_2022 – smlouva o zajištění obsluhy vlečky.

Pravidelnou kontrolu a dohledací činnost, vedení dokumentace, drobné opravy vlečky na vlečce RYKO I, RYKO II a RYKO III zajišťuje od 1. 10. 2022 firma IDS CARGO na základě příkazní smlouvy č. 44_D_2022.

Závady: Nezjištěny
 Termín odstranění: Nestanoven

Vyhodnocení odstraněných závad z prověrky BOZP za rok 2024

Závady: Níže uvedenou závadu se v průběhu roku 2025 nepodařilo odstranit, a proto přechází do dalšího roku.
 V některých skladech jako např. sklad technických plynů a chemických látek chybí vyznačení skladovacích prostorů bílými čarami o šíři 100–150 mm.

Termín odstranění: prosinec 2026

Jan Čabák
 Koordinátor BOZP, PO a ŽP